

ПАСПОРТ

Готовности к работе в осенне-зимний период в 2023/2024 г.

Выдан: на котельную МБУ «Усть-Баргузинская спортивная школа»

расположенную по адресу:

РБ Баргузинский район пгт. Усть-Баргузин ул. Строительная № 7

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду № 20 от 13.09.2023 г.

Председатель комиссии



Ж.Б. Дамбиев

АКТ № 20

Проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2023/2024 г.

пгт. Усть-Баргузин

Населенный пункт

«13» сентября 2023 г.

Комиссия, утвержденная Распоряжением № 296-р от 14.08.2023 г. администрации муниципального образования «Баргузинский район», в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду и с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», провела проверку готовности к отопительному периоду **Котельной МБУ «Усть-Баргузинская спортивная школа»**. Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Здание котельной
2. Котельное оборудование
3. Тепло-водо- сети
4. Скважина
5. Электросетевое хозяйство котельной
6. Потребителей тепловой энергии котельной «Усть-Баргузинская спортивная школа»
7. Отопительные приборы потребителей тепловой энергии котельной «Усть-Баргузинская спортивная школа»

В ходе проверки комиссия установила: котельное оборудование, тепло-водо сети, скважина находятся в рабочем состоянии. Потребители тепловой энергии котельной «Усть-Баргузинская спортивная школа» подготовлены к работе в осенне-зимний период.

Вывод: объект теплоснабжения готов к работе в ОЗП 2023/2024 г. и имеет право на получение паспорта готовности.

Председатель комиссии _____ **Ж.Б. Дамбиев**
Заместитель председателя комиссии _____ **М.С. Стельмашенко**
Члены комиссии:

_____ **В.Л. Орлова**

_____ **О.Д. Шаликова**

_____ **А.И. Варфоломеев**

_____ **Л.Д. Раднаев**

1 экземпляр получил (а): _____ «_____» _____ 2023 г.