

ПАСПОРТ

Готовности к работе в осенне-зимний период в 2023/2024 г.

Выдан: на котельную «Котельная «Малая»

расположенную по адресу:

РБ Баргузинский район пгт. Усть-Баргузин ул. Дзержинского, 3 «Б»

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду № 13 от 13.09.2023 г.

Председатель комиссии _____



Ж.Б. Дамбиев



АКТ № 13

Проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2023/2024 г.

пгт. Усть-Баргузин
Населенный пункт

13.09.2023 г.

Комиссия, утвержденная Распоряжением № 296-р от 14.08.2023 г. администрации муниципального образования «Баргузинский район», в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду и с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», провела проверку готовности к отопительному периоду Котельной «Котельная «Малая»

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Здание котельной
2. Котельное оборудование
3. Тепло-водо-сети
4. Скважина
5. Электросетевое хозяйство котельной
6. Потребители тепловой энергии котельной «Малая»
7. Отопительные приборы потребителей тепловой энергии котельной «Малая»

В ходе проверки комиссия установила: котельное оборудование, тепло-водо-сети, скважина находятся в рабочем состоянии. Потребители тепловой энергии котельной «Малая» подготовлены к работе в осенне-зимний период.

Вывод: объект теплоснабжения готов к работе в ОЗП 2023/2024 г. и имеет право на получение паспорта готовности.

Председатель комиссии _____ **Ж.Б. Дамбиев**
Заместитель председателя комиссии _____ **М.С. Стельмашенко**
Члены комиссии:

_____ **В.Л. Орлова**

_____ **О.Д. Шаликова**

_____ **А.И. Варфоломеев**

_____ **Р.О. Гаськов**

1 экземпляр получил: _____ « _____ » _____ 2023 г.