

ПАСПОРТ

Готовности к работе в осенне-зимний период в 2023/2024 г.

Выдан: на котельную «Центральная котельная»

расположенную по адресу:

РБ Баргузинский район с. Баргузин ул. Ленина, 22

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду № 15 от 13.09.2023 г.

Председатель комиссии _____

Ж.Б. Дамбиев



АКТ № 15

Проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2023/2024 г.

с. Баргузин

Населенный пункт

«13» сентября 2023 г.

Комиссия, утвержденная Распоряжением № 296-р от 14.08.2023 г. администрации муниципального образования «Баргузинский район», в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду и с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», провела проверку готовности к отопительному периоду Котельной «Центральная котельная»

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Здание котельной
2. Котельное оборудование
3. Тепло-водо- сети
4. Скважина
5. Электросетевое хозяйство котельной
6. Потребителей тепловой энергии котельной «Центральная»
7. Отопительные приборы потребителей тепловой энергии котельной «Центральная»

В ходе проверки комиссия установила: котельное оборудование, тепло-водо сети, скважина находятся в рабочем состоянии. Потребители тепловой энергии котельной «Центральная» подготовлены к работе в осенне-зимний период.

Вывод: объект теплоснабжения готов к работе в ОЗП 2023/2024 г. и имеет право на получение паспорта готовности.

Председатель комиссии _____

Ж.Б. Дамбиев

Заместитель председателя комиссии _____

М.С. Стельмашенко

Члены комиссии:

_____ В.Л. Орлова

_____ О.Д. Шаликова

_____ А.И. Варфоломеев

_____ В.С. Маганов

1 экземпляр получил (а): _____ « _____ » _____ 2023 г.